

A-gracht

Versie 1.0



Ticket	Constatering	Herstel	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0627B2	C: 4x LWL 40 3 koppen 30 1 schoor 1400x150x200 30% aangetast	H: 4x LWL 500 3 koppen herstellen Bovenkant schoor herstellen			€ 8.800,00			
0E9155	C: voorkant aangetast 100mm, LWL aangetast 40	H: LWL500mm, voorkant herstellen 1500x100mm			€ 1.600,00			
0FBAC1	C: 2x LWL 40 1 schoor 1400x200x150 1 kop 600 mm 60 % 1 hoek 50 x 50 1000 mm	H: 2x LWL 500 1 kop herstellen 1 schoor vervangen 1 hoek herstellen			€ 5.050,00			
18C43F	C: LWL 20	H: herinspectie 2019						x
1ACE0E	C: LWL aangetast 40	H: LWL herstel 500mm			€ 1.300,00			
23812D	C: rechts paal achterkant aangetast	H: 3 kanten herstellen 100mm; 1500mm (of perm. bek.)			€ 1.850,00			
28725D	C: LWL 20	H: herinspectie 2019						x
2D603A	C: nieuwe staat	H: nvt						
300FC6	C: LWL 40	H: LWL 500mm			€ 1.300,00			
333265	C: 2xLWL 30, aanvaarschade	H: 2xLWL 500, 1 hoek 1000mm 100x100mm				€ 2.850,00		
3C6330	Overzichtsfoto							
422E10	C: nieuwe staat	H: nvt						
47096D	C: LWL 20	H: herinspectie 2019						x
524FC4	C: blak loopt tot 100mm onder LWL	H: herstel?: niet constructief						
605761	C: LWL 40 aangetast	H: LWL herstel 500mm			€ 1.300,00			
68DC83	C: LWL20	H: herinspectie 2019						x
6AE899								
71E916								
8A8D84	C: nieuw hout, gemeente?							
A185FA	C: LWL 20	H: herinspectie 2019						x
A4A7E1	C: LWL 20	H: herinspectie 2019						x
A815A1	C: LWL 20	H: herinspectie 2019						x
A8FF40	C: vanaf LWL 1500mm aangetast	H: nieuw stuk opzetten; 400 x 400 x 1500mm			€ 2.100,00			
AB9AD3	C: LWL 20	H: herinspectie 2019						x
AE8457	C: nieuwe staat							
B314F8								
B3438F	C: nieuwe staat	H: nvt						
BDEF03	C: LWL 20	H: herinspectie 2019						x
C1035D	C: LWL 40% aangetast, aanvaarschade	H: LWL 500mm, aanvaarschade herstellen			€ 1.600,00			
D1459B	C: hoek Reguliersgracht bout ontbreekt, hout stopt bij LWL							
D4E4A3	C: paal aangetast vanaf LWL 400 x 400 x 1500	H: permanente bekisting 380 x 380 x 1000, 2 keer, rondom kop herstellen. Alternatief: vernieuwen boven LWL			€ 2.100,00			
D4EFF9	C: LWL 30	H: LWL 500				€ 1.300,00		
DA4BE4	C: LWL 60	H: LWL 500 + staven			€ 1.600,00			
DAB11C	C: nieuwe staat							
E737F6	C: LWL 30	H: LWL 500mm				€ 1.300,00		

		Totaal (excl. BTW)	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.600,00	€ 5.450,00	€ 0,00	€ 1.250,00	€ 35.300,00
--	--	---------------------------	--------	--------	-------------	------------	--------	------------	--------------------